


点検結果図



点検結果図

施設名称	刈谷市高齢者福祉センター	図面名称	地下1階平面図
------	--------------	------	---------



凡例	防火区画 (縦穴区画)	分電盤 (点検ブレーカー)	感知器連動防火ダンパー	無窓居室	排煙窓	特定防火設備 (常閉型防火扉)	浮き
	防火区画 (面積区画・異種用途区画)	別置型非常用照明 (白熱灯)	ヒューズ式防火ダンパー	一種換気方式	排煙窓開放装置	ヒューズ閉鎖式常開型防火戸	ひび割れ
	排煙区画 (防煙垂れ壁)	バッテリー内蔵型非常用照明 (蛍光灯)	給気ダクト及び給気方向	火気使用室	防煙垂れ壁煙感連動	感知器連動常開型防火戸	タイルの劣化
	延焼ライン	バッテリー内蔵型非常用照明 (白熱灯・LED)	排気ダクト及び排気方向	機械排煙口	感知器連動型防火シャッター	モルタルの劣化	不具合
114条主要な間仕切り					非常用進入口		


点検結果図

施設名称	刈谷市高齢者福祉センター	図面名称	1階平面図
------	--------------	------	-------




凡例	 防火区画 (縦穴区画)	 分電盤 (点検ブレーカー)	● 感知器連動防火ダンパー	 無窓居室	← 排煙窓	 特定防火設備 (常閉型防火扉)	▲ 浮き
	 防火区画 (面積区画・異種用途区画)	● 別置型非常用照明 (白熱灯)	● ヒューズ式防火ダンパー	 一種換気方式	● 排煙窓開放装置	 感知器連動型防火戸	△ ひび割れ
	 排煙区画 (防煙垂れ壁)	 バッテリー内蔵型非常用照明 (蛍光灯)	← 給気ダクト及び給気方向	 火気使用室	 防煙垂れ壁煙感連動	 感知器連動型防火シャッター	タ タイルの劣化
	 延焼ライン	 バッテリー内蔵型非常用照明 (白熱灯・LED)	← 排気ダクト及び排気方向	 機械排煙口	 不具合	モ モルタルの劣化	X 非常用進入口

点検結果図



点検結果図

施設名称	刈谷市高齢者福祉センター	図面名称	3階平面図
------	--------------	------	-------



凡例	防火区画 (縦穴区画)	分電盤 (点検ブレーカー)	感知器連動防火ダンパー	無窓居室	排煙窓	特定防火設備 (常閉型防火扉)	浮き
	防火区画 (面積区画・異種用途区画)	別置型非常用照明 (白熱灯)	ヒューズ式防火ダンパー	一種換気方式	排煙窓開放装置	感知器連動型防火戸	タイルの劣化
	排煙区画 (防煙垂れ壁)	バッテリー内蔵型非常用照明 (蛍光灯)	給気ダクト及び給気方向	火気使用室	防煙垂れ壁煙感連動	モルタルの劣化	不具合
	延焼ライン	バッテリー内蔵型非常用照明 (白熱灯・LED)	排気ダクト及び排気方向	機械排煙口	感知器連動型防火シャッター	不具合	非常用進入口

